

สงขลา – ไฟไหม้โรงเรียนบ้านนาทับ

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ครอบคลุมข่าว 3



เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนบ้านนาทับ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เช้าวันนี้ คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากก่อนหน้าเกิดไฟฟ้ดับทั้งตำบล และมีลมกระโชกแรง

โดยต้นเพลิงเกิดที่บริเวณห้องเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นปูน ชั้นเดียว 2 เรียนเสียหายทั้งหมด นายสุรัตน์ นุ่มคอน ชูรักษาความปลอดภัยประจำหมู่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร เปิดเผยว่าเกิดกลุ่มควันและประกายไฟบริเวณกลางห้องเรียนดังกล่าว ก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากภายในห้องเรียนเต็มไปด้วยวัสดุที่ติดไฟง่าย โดยเฉพาะที่นอนเด็ก แต่ไม่พบเหตุบุคคลต้องสงสัย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาทับจำนวน 2 คัน เข้าสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารเรียนข้างเคียง โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ 1 ชั่วโมง เพลิงจึงสงบ

นายกฤษณา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุว่า ไม่น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ แต่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากเมื่อกลางดึกก่อนหน้าเกิดไฟฟ้ดับทั้งตำบล และมีลมกระโชกแรง

สงขลา – ไฟไหม้โรงเรียนบ้านนาทับ

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ครอบคลุมข่าว 3



เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนบ้านนาทับ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เช้าวันนี้ คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากก่อนหน้าเกิดไฟฟ้ดับทั้งตำบล และมีลมกระโชกแรง

โดยต้นเพลิงเกิดที่บริเวณห้องเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นปูน ชั้นเดียว 2 เรือนเสียหายทั้งหมด นายสุรัตน์ นุ่มคอน ชูรักษาความปลอดภัยประจำหมู่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร เปิดเผยว่าเกิดกลุ่มควันและประกายไฟบริเวณกลางห้องเรียนดังกล่าว ก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากภายในห้องเรียนเต็มไปด้วยวัสดุที่ติดไฟง่าย โดยเฉพาะที่นอนเด็ก แต่ไม่พบเหตุบุคคลต้องสงสัย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาทับจำนวน 2 คัน เข้าสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารเรียนข้างเคียง โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ 1 ชั่วโมง เพลิงจึงสงบ

นายกฤษณา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุว่า ไม่น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ แต่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากเมื่อกลางดึกก่อนหน้าเกิดไฟฟ้ดับทั้งตำบล และมีลมกระโชกแรง

สงขลา – ไฟไหม้โรงเรียนบ้านนาทับ

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ครอบคลุมข่าว 3



เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนบ้านนาทับ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เช้าวันนี้ คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากก่อนหน้าเกิดไฟฟ้ดับทั้งตำบล และมีลมกระโชกแรง

โดยต้นเพลิงเกิดที่บริเวณห้องเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นปูน ชั้นเดียว 2 เรือนเสียหายทั้งหมด นายสุรัตน์ นุ่มคอน ชูรักษาความปลอดภัยประจำหมู่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร เปิดเผยว่าเกิดกลุ่มควันและประกายไฟบริเวณกลางห้องเรียนดังกล่าว ก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากภายในห้องเรียนเต็มไปด้วยวัสดุที่ติดไฟง่าย โดยเฉพาะที่นอนเด็ก แต่ไม่พบเหตุบุคคลต้องสงสัย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาทับจำนวน 2 คัน เข้าสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารเรียนข้างเคียง โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ 1 ชั่วโมง เพลิงจึงสงบ

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุว่า ไม่น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ แต่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากเมื่อกลางดึกก่อนหน้าเกิดไฟฟ้ดับทั้งตำบล และมีลมกระโชกแรง